Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астарахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Волоград (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

https://mechanobr.nt-rt.ru/ || mbw@nt-rt.ru

ДРОБИЛКА ЩЕКОВАЯ ДЩ 80x150

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

277 ДР.00.000 РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

	Введение
1.	Назначение
2.	Основные технические характеристики
3.	Состав изделия
4.	Устройство и принцип работы
5.	Указание мер безопасности
6.	Подготовка к работе
7.	Порядок работы
8.	Техническое обслуживание
9.	Характерные неисправности и методы их устранения
10	. Правила хранения и транспортирования

ВВЕДЕНИЕ

Руководство по эксплуатации содержит: техническую характеристику, сведения об устройстве, принцип действия и правила эксплуатации дробилки щековой ДЩ 80х150 (в дальнейшем «дробилка»).

При обслуживании и эксплуатации дробилки также следует руководствоваться общими для промышленного оборудования приемами и средствами.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Дробилка предназначена для измельчения хрупких материалов с прочностью до 250 МПа, кроме радиоактивных и взрывоопасных материалов.

Примеры материалов для дробления: керамика, руда, гранит, полевой шпат, кварц, корунд, шамот, известняк, гравий, уголь, кокс, графит, шлак, кремний, боксит, бетон, доломит, соли, силикат, агломерат, цементный клинкер, стекло и т. д.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные параметры и размеры дробилки приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование основного параметра и размера	Норма
1. Приемное отверстие, мм	
ширина	70
длина	145
2. Крупность исходного питания, мм, не более	60
3. Размер разгрузочной щели, мм	1÷17
4. Крупность готового продукта d50, мм, не более	
при минимальной щели	4
5. Производительность при дроблении кусков	
гранита средней крупности, кг/ч, не более,	500
6. Мощность двигателя, кВт	1,5
7. Габаритные размеры, мм	
длина	700
ширина	430
высота	560
8. Масса, кг	152

3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Перечень основных узлов и деталей дробилки приведен в таблице 2.

Таблица 2.

II	Попилия из него	I/ a reversion no
Наименование	Позиция на рис.	Количество
	1,2	
Корпус	1	1
Рычаг	2	1
Стопор	3	1
Электродвигатель	4	1
Воронка	5	1
Шкив в сборе	6	1
Кожух	7	1
Прижим	8	2
Клин	9	1
Щека подвижная	10	1
Клин	11	2
Броня неподвижная	12	1
Броня подвижная	13	1
Серьга	14	1
Пробосборник	15	1
Болт натяжной	16	1
Корпус подшипника	18	2
Вал	19	1
Ось эксцентриковая	20	1
Ось	21	1

Используемые стандартные изделия: Электродвигатель АИР80В4У3(1,5кВт,1500об/мин) Подшипники-1308 ГОСТ 28428 -2шт. Подшипники-210 ГОСТ 8338 -4шт. Ремень А-1400Т ГОСТ 1284-2шт.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Устройство

Устройство дробилки представлено на рис.1 и рис.2.

Дробилка состоит из корпуса (1), на котором смонтированы электродвигатель (4), воронка (5), кожух (7). Эксцентриковый вал (19) закреплен в двух подшипниковых узлах (18), закрепленных в разрезных корпусах корпуса. На валу в подшипниках (22) установлена подвижная щека (10). На выходном конце вала установлен шкив-маховик (6).

В подвижной щеке закреплена с помощью клина (9) подвижная броня (13).. Неподвижная броня (12) установлена на переднюю стенку корпуса и закрепляется клиньями (11) одновременно являющимися футеровками.

Серьга (14) установлена между подвижной щекой и корпусом. Серьга соединена с щекой осью (21), а с корпусом осью эксцентриковой (20). С помощью рычага (2) и стопора (3) ось эксцентриковая может поворачиваться и фиксироваться. За счет изменения положения оси (20) происходит регулировка ширины выходной щели.

Предохранительное устройство смонтировано в шкиве и включает втулку, закрепленную на валу, и сам шкив, соединенный с втулкой штифтом срезным (17).

В нижней части корпуса устанавливается емкость (15) для сбора измельченного продукта.


Передача движения от двигателя к валу производится с помощью двух клиновых ремней. Натяжение ремней осуществляется перемещением двигателя с помощью болта натяжного (16).

Смазка подшипников вала осуществляется через колпачковые масленки. Оси серьги смазываются через систему масляных каналов серьги, втулок и осей, через масленку установленную на оси эксцентриковой.


4.2. Принцип работы

Исходный материал подается через загрузочную воронку и попадает в зону дробления между подвижной и неподвижной бронями, где происходит его дробления путем сдавливания и частичного истирания. При работе подвижная щека совершает качательное и возвратно-поступательное движение и затягивает материал в пространство между бронями.

Раздробленный материал поступает в пробосборник.



1 — корпус ,2 — ры чаг , 3 — стопор , 4 — электродвигатель , 5 — воронка , 6 — шкив в сборе , 7 — кожух , 8 — прижим .



5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Конструкция дробилки отвечает требованиям безопасности ГОСТ 12.2.003.

Дробилка соответствует «Общим правилам безопасности для предприятий и организаций металлургической промышленности», утвержденным Госгортехнадзором СССР.

Предусмотрено ограждение вращающихся частей.

- **5.2.** Электродвигатель дробилки имеет защитное заземление в соответствии с ГОСТ 12.1.019 и ГОСТ 12.1.030.
- **5.3.** Электрооборудование дробилки выполнено в закрытом исполнении, имеет класс защиты 01 по ГОСТ 12.2.007 и соответствует «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ).
- **5.4.** Схема управления дробилки должна обеспечивать защиту электродвигателя от перегрузок и коротких замыканий, иметь световую сигнализацию, свидетельствующую о подключении к электрической сети и о работе дробилки.
 - 5.5. Основные характеристики по шуму и вибрации.
- **5.5.1.** Корректированный уровень звуковой мощности при работе дробилки не превышает 89 дБА.
- **5.5.2.** Параметром вибрации для дробилки в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.012 являются динамические нагрузки, передаваемые дробилки на строительные конструкции и составляющие 10% от веса дробилки.
- **5.6.** Обеспечение пожарной безопасности соответствует ГОСТ 12.1.004.
 - 5.7. К работе по обслуживанию дробилки допускаются лица,

обученные безопасным приемам труда и прошедшие инструктаж по технике безопасности с учетом требований 277.00.000РЭ и ГОСТ 12.3.002.

- 5.8. Запрещается:
- включать без заземления рамы, электродвигателя;
- производить ремонт, наладку и осмотр, включенного в сеть электрооборудования;
 - включать дробилку при снятом кожухе 7 и воронке 5.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Дробилка должна устанавливаться на подготовленную раму или фундамент, выверенный по уровню. Отклонение от горизонтали не должно превышать 5мм на 1м в любую сторону.

6.1. Монтаж

После поступления дробилки проверить внешним осмотром его сохранность и произвести расконсервацию, установить дробилку на фундамент и закрепить его.

Произвести подключение электропитания и заземлить раму дробилки.

6.2. Подготовка к работе

- **6.2.1.** Перед пуском дробилки необходимо проверить: затяжку болтовых соединений узлов и деталей, отсутствие посторонних предметов в дробильной камере, наличие смазки в подшипниковых узлах.
- 6.2.2. Кратковременным пуском проверить правильность вращения вала (по часовой стрелке со стороны шкива).

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 7.1. Запустить дробилку.
- **7.2.** Подать в дробилку материал. Подача должна осуществляться равномерно. Во время работы дробилка должна работать без резких ударов и повышенной вибрации.
- **7.3.** Перед остановкой дробилки необходимо прекратить подачу материала с целью полной разгрузки от него дробильной камеры.
- **7.**4. В случае твердого и абразивного материала рекомендуется дробление в две стадии: сначала с большим зазором между бронями, затем с меньшим зазором.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- **8.1.** В процессе эксплуатации необходимо следить за износом броней и футеровок корпуса.
- **8.2.** Обслуживающий персонал должен периодически проверять состояние болтовых соединений, нагрев подшипников, отсутствие течи смазки.
 - 8.3. Смазку дробилки производить согласно таблице 3.

Таблица 3

Наименова- ние смазыва- емых деталей	Наименова- ние смазоч- ных материа- лов	Количе- ство точек смазки	Способ нанесения смазочных материа- лов	Периодич- ность про- ведения смазки
Подшипники электродвига- теля	Густая смазка	2	Набивка	Согласно паспорта на электродви-гателе
Подшипники вала	Густая смазка	3	Под давлением	Один раз в 3 месяца
Оси коромыс- ла	Густая смазка	1	Под давле- нием	Один раз в 3 месяца

9. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Перечень наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей указан в таблице 4.

Таблица 4

Наименование неис- правностей, внешнее проявление	Вероятные причи- ны	Методы устранения
Увеличение шума, чрезмерный нагрев	Отсутствие смазки.	Заполнить смазкой полости подшипни-
подшипниковых узлов.		ков.
	Выход из строя под-	Заменить вышедшие
	шипников.	из строя подшипни-
		ки.
Увеличение крупности	Износ броней.	Перевернуть или за-
дробимого материала		менить брони.
на выходе.		_
Отсутствует дробление	Срезан предохрани-	Очистить камеру
при работающем двига-	тельный штифт	дробления от недро-
теле		бимых тел, заменить
		штифт

10. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

- **10.1** Дробилка должна храниться под навесом или в помещении. Условия хранения в части воздействия климатических факторов-5 по ГОСТ 15150.
- **10.2** Дробилка может транспортироваться в упакованном виде любым видом транспорта в соответствии с нормами и правилами, действующими на каждом виде транспорта.

Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астарахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодра (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

https://mechanobr.nt-rt.ru/ || mbw@nt-rt.ru