Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астарахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодра (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан (772)734-952-31

https://mechanobr.nt-rt.ru/ || mbw@nt-rt.ru

СЕПАРАТОР ПБМ-32/20

Руководство по эксплуатации 120СЭ-Д.00.000 РЭ

Санкт-Петербург

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ | 3 |
|---|-------|
| 1. НАЗНАЧЕНИЕ | 3 |
| 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 4 |
| 3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ | 4 |
| 4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ | 5 |
| 5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ | 7 |
| 6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ | 8 |
| 7. ПОРЯДОК РАБОТЫ | 8 |
| 8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | 9 |
| 9. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕН | ия 10 |
| 10. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ | 11 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1 | 12 |

ВВЕДЕНИЕ

Руководство содержит: техническую характеристику, сведения об устройстве, принцип действия и правила эксплуатации сепаратора магнитного барабанного ПБМ-32/20 (в дальнейшем «сепаратор»).

При обслуживании и эксплуатации сепаратора также следует руководствоваться общими для промышленного оборудования приемами и средствами.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сепаратор предназначен для мокрого магнитного обогащения сильномагнитных руд и материалов крупностью 0,1-3 мм в лабораториях, а также на промышленных участках с малой производительностью.

Исполнение сепаратора допускает его применение в климатических районах с умеренным и холодным климатом в закрытых помещениях.

Вид климатического исполнения УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные технические характеристики и данные сепаратора приведены в таблице 1

Таблица 1

| Характеристика | Значение |
|---|----------|
| 1 | 2 |
| Производительность по твердому исходному, кг/ч. | До 75 |
| Крупность исходного материала, мм. | 0,1-3 |
| Магнитная индукция в рабочей зоне, Тл, | 0,35 |
| | |
| Диаметр рабочей части барабана, мм. | 327 |
| Длина барабана с ребордами, мм. | 231 |
| Частота вращения барабана, об/мин. | 31,6 |
| Номинальная мощность электродвигателя привода ба- | |
| рабана, кВт. | 0,37 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| длина (вдоль оси барабана) | 690 |
| ширина | 810 |
| высота | 638 |
| Масса кг | 155 |

3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

3.1 Перечень основных узлов и деталей сепаратора приведен в таблице 3.

Таблица 3.

| | | | таолица 5. |
|--------------|-------------------|------------------|-------------|
| Наименование | Обозначение | Позиция на рис.1 | Кол-во, шт. |
| Барабан | 120СЭ-Д.01.000 | 1 | 1 |
| Ванна | 120СЭ-Г.02.000-01 | 16 | 1 |
| Рама | 120СЭ-Г.03.000-01 | 5 | 1 |
| Щетка | 120СЭ-Д.04.000 | 11 | 1 |
| Привод | 120СЭ-Д.06.000 | 8 | 1 |
| Кожух | 120СЭ-Г.07.000 | 9 | 1 |
| Крышка | 120СЭ-Г.08.000 | 2 | 1 |
| Коллектор | 120СЭ-Г.09.000-01 | 19 | 1 |

3.2 В состав сепаратора входят покупные комплектующие изделия, которые указанны в табл.4.

Таблица 4.

| Обозначение норма- | Наименование и обозначение | Кол- |
|--------------------|------------------------------------|--------|
| тивного документа | Паименование и обозначение | во,шт. |
| | Мотор-редуктор МРЧ-40М1-71-52-1-У3 | 1 |
| | 380В, 50Гц, 0,37кВт | |
| ГОСТ 1284.1 | Ремень A(A)-900T | 1 |
| ГОСТ 28428 | Подшипник 1206 | 2 |
| ГОСТ 8752 | Манжеты | |
| | 1.1-26x45-1 | 2 |
| | 1.1-35x58-1 | 2 |

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Устройство

Устройство сепаратора представлено в приложении 1.

Основными рабочими органами сепаратора являются магнитный барабан (1) и ванна (16) из немагнитной стали.

4.1.1 Магнитный барабан представляет собой собственно барабан (1) и размещенную внутри него магнитную систему. Барабан вращается на сферических подшипниках, установленных на неподвижной оси. Ось закреплена в опорах. На оси закреплено ярмо (18) с пятью рядами постоянных магнитов.

Положение магнитной системы может быть изменено поворотом оси с помощью поворотного устройства, состоящего из рычага (6) и тяги (7).

4.1.2 Ванна одним концом прикреплена с помощью поворотного кронштейна к раме, а другой конец опирается на регулировочный винт (17). Регулировочный винт позволяет изменять зазор между барабаном и ванной.

Разгрузка магнитного продукта происходит по разгрузочному лотку ванны (4), а немагнитный продукт разгружается через отверстие в днище ванны. На выпускное отверстие ванны устанавливается насадка (14) со сменными вкладышами (15) имеющими разные сечения отверстий.

Уровень пульпы в ванне регулируется переливной трубкой (3) установленной в кармане ванны.

Для подачи дополнительной воды в ванну, промывки и смыва магнитного продукта в ней установлены брызгала, положение которых может регулироваться.

4.1.3 В зоне разгрузки установлена вращающаяся индукционная щетка (11). Щетка представляет собой немагнитный валик с установленными на нем пластинами изготовленными из низкоуглеродистой стали. Валик насажен на вал, установленный в подшипниках.

Вращение вала осуществляется клиноременной передачей через открытую шестеренчатую передачу.

Ванна в месте установки щетки закрыта крышкой (2).

- **4.1.4** Подача воды к брызгалам осуществляется рукавами от коллектора (19). Расход воды в каждом брызгале регулируется вентилями.
- **4.1.5** Привод (8) состоит из мотор-редуктора, установленного на качающейся площадке. Вращение от привода передается клиновым ремнем, охватывающим шкивы привода, щетки и барабана. Привод закрыт кожухом (9).
- **4.1.6** Все составные части сепаратора установлены на раме (5) сваренной из уголков и листов.

4.2. Принцип работы

Подлежащий сепарации материал в виде пульпы подается ровным слоем в ванну и самотеком поступает под вращающийся барабан. Направление вращения барабана и движение пульпы совпадают. Магнитные частицы попадая в зону действия магнитного поля полюсов, притягиваются к поверхности барабана и выносятся в зону разгрузки. Чередование полярности полюсов магнитной системы способствует перемешиванию магнитной фракции и получению более чистого продукта.

Для лучшей очистки барабана от магнитной фракции используется индукционная щетка, пластины которой при вращении попадают в магнитное поле крайнего полюса и намагничиваются. На концах пластин происходит концентрация силовых линий магнитного поля, магнитные частицы притягиваются к пластинам и выносятся в зону разгрузки, где смываются водой из брызгала на разгрузочный лоток ванны.

Разгрузка немагнитной фракции происходит через отверстие вкладыша, установленного в насадке ванны.

Тонкие немагнитные частицы уходят в слив через переливную трубу.

4.3 Регулирование

В зависимости от степени магнитной восприимчивости материала, крупности его частиц и условий обогащения подбираются основные регулируемые параметры:

- -положение магнитной системы;
- -величина зазора между барабаном и ванной;
- -водный режим ванны: уровень пульпы в ванной, количество воды, подаваемое в брызгала и их угловое положение, сечение отверстия вкладыша выпускного отверстия немагнитного продукта.

5. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Конструкция сепаратора отвечает требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.003, ГОСТ Р ЕН 414, ГОСТ Р 12.4.026, ГОСТ 12.2.007, ГОСТ 21130 и соответствует «Общим правилам безопасности для предприятий и организаций металлургической промышленности», утвержденным Госгортехнадзором СССР.

При монтаже и эксплуатации также следует руководствоваться «Едиными правилами безопасности при дроблении, сортировке и обогащении полезных ископаемых и окусковании руд и концентратов».

- **5.2** Сепаратор должен иметь защитное заземление в соответствии с ГОСТ 12.1.019 и ГОСТ 12.1.030.
- **5.3** Обеспечение пожарной безопасности соответствует ГОСТ 12.1.004.
- **5.4** К работе по обслуживанию сепаратора допускаются лица, обученные безопасным приемам труда и прошедшие инструктаж по технике безопасности с учетом требований 120СЭ-Д.00.000РЭ и ГОСТ 12.3.002.

5.6 Запрещается:

- включать сепаратор без заземления рамы, электродвигателя;
- производить ремонт, наладку и осмотр включенного в сеть электрооборудования;
 - включать сепаратор при снятом кожухе (9) (см. приложение.1).

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 Монтаж

Сепаратор поставляется в собранном виде (кроме соединительных кабелей).

Место установки должно быть обеспечено: подводом электропитания, подводом промывочной воды, приемниками продуктов разделения.

Сепаратор устанавливается на специальном лабораторном столе или легкой металлической раме.

Произвести подключение электропитания и заземлить раму сепаратора.

6.2 Подготовка к работе

- **6.2.1** Перед пуском сепаратора необходимо проверить: затяжку болтовых соединений, узлов и деталей, отсутствие посторонних предметов в ванне, наличие смазки в подшипниковых узлах, натяжение приводного ремня.
- **6.2.2** Кратковременным пуском проверить правильность вращения барабана (по часовой стрелке со стороны ванны).
 - 6.2.3 Установить необходимый зазор между барабаном и ванной.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 7.1 Заполнить ванну водой до уровня перелива.
- 7.2 Включить привод барабана.
- **7.3** Установить водный режим ванны подбором необходимого вкладыша и подачей воды в брызгала ванны.
 - 7.4 Подать питание в сепаратор.
 - 7.5 Остановка сепаратора производится в обратной последовательности.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- **8.1.** При техническом обслуживании сепаратора необходимо руководствоваться «Правилами технической эксплуатации основного оборудования обогатительных фабрик цветной металлургии», раздел 1, Общие правила.
 - 8.2. Ежесменное техническое обслуживание включает:
 - -наружный осмотр, обтирку и очистку сепаратора;
 - -проверку исправности ограждений и заземления сепаратора;
- -проверку натяжения ремня клиноременной передачи (производится при остановленном сепараторе);
- -контроль за разгрузкой продуктов сепарации (при необходимости прочистить разгрузочное отверстие).

8.3. Периодическое обслуживание включает:

-смазку узлов и элементов сепаратора согласно табл. 5.

Таблица 5

| Наименование | Наименование | Количе- | Способ | Периодич- |
|-----------------|---------------|------------|------------|-------------|
| смазываемых | смазочных ма- | ство точек | нанесения | ность про- |
| деталей | териалов | смазки | смазочных | ведения |
| | | | материалов | смазки |
| | | | | |
| Подшипники | по паспорту | 2 | Набивка | по паспорту |
| электродвигате- | | | | |
| ЛЯ | | | | |
| Подшипники | по паспорту | | Заливка | по паспорту |
| редуктора | | | | |
| Подшипники | солидол Ж | 4 | Набивка | Один раз в |
| опор барабана | ГОСТ 1033 | | | месяц |
| Подшипники | солидол Ж | 3 | Набивка | Один раз в |
| опор щетки | ГОСТ 1033 | | | месяц |

Замена смазки редуктора производится согласно паспорту на него.

-проверку затяжки болтовых соединений 1 раз в месяц;

9. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕ-НИЯ

Перечень наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей и методу их устранения указаны в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование неисправ- | | | |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|--|
| ностей, внешнее проявле- | Вероятные причины | Методы устранения | |
| ние | | | |
| Сильный нагрев подшип- | Отсутствие смазки | Произвести смазку | |
| ников барабана или щетки | | | |
| Сильный нагрев корпуса | Недостаточное количе- | Залить масло до необ- | |
| редуктора | ство масла в редукторе | ходимого уровня | |
| Неравномерное вращение | Ослабло натяжение | Натянуть ремни | |
| барабана | ремней | | |
| Перегрев и отключение | Слишком сильное | Ослабить ремни | |
| двигателя привода | натяжение ремней | | |
| Прекратилась разгрузка | Забилось разгрузочное | Прочистить отверстия | |
| немагнитного продукта | отверстие | вкладышей | |
| сепарации | | | |

10. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ


1.1 Сепаратор должен храниться под навесом или в помещении.


Условия хранения в части воздействия климатических факторов-5 по ГОСТ 15150-69. Пульт должен храниться в закрытом отапливаемом помещении при температуре от +1 до +40°C.


10.2 Сепаратор может транспортироваться в упакованном виде любым видом транспорта в соответствии с нормами и правилами, действующими на каждом виде транспорта.

Устройство сепаратора ПБМ-32/20

1 — барабан магнитный; 2 — крышка; 3 — переливная труб-ка; 4 — разгрузочный лоток магнитного продукта; 5 — рама; 6 — рычаг; 7 — тяга; 8 — привод; 9 — кожух; 10 — ярмо; 11 — индукционная щётка; 12 — катушка; 13 — полюсный наконечник; 14 — насадка; 15 — вкладыш; 16 — ванна; 17 — регулировочный винт; 18 — ярмо; 19 — коллектор.







РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕ ОТРАЖАЕТ НЕЗНАЧИ-ТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СЕПАРАТОРА, ВНЕСЕННЫХ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ К ВЫ-ПУСКУ В СВЕТ ДАННОГО РУКОВОДСТВА, А ТАКЖЕ ИЗМЕНЕ-НИЙ ПО КОМПЛЕКТУЮЩИМ ИЗДЕЛИЯМ И ДОКУМЕНТАЦИИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ С НИМИ.

Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астарахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Волоград (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

https://mechanobr.nt-rt.ru/ | | mbw@nt-rt.ru